

Основные опасные и вредные производственные факторы и источники их возникновения

ФАКТОРЫ	ИСТОЧНИКИ
1. Механические	
2.Химические	
3. Термические	
4. Электрические	
5.Психофизиологические	

Образец заполнения задания

Основные опасные и вредные производственные факторы и источники их возникновения

ФАКТОРЫ	ИСТОЧНИКИ
2. Механические	<ol style="list-style-type: none"> 1.Подъемно – транспортные механизмы 2. Подвижные части станков и обрабатывающего инструмента 3. Системы повышенного давления 4. Трубопроводы, перекачивающие ЛВЖ, ГЖ и сжатые газы 5. Строительные и монтажные работы 6. Обслуживание технологического оборудования и установок 7.Резуций и колющий инструмент 8.Виброинструмент
2.Химические	<ol style="list-style-type: none"> 1.Утечки токсичных и вредных газов из негерметичного оборудования 2.Испарения из открытых емкостей и при проливах 3.Выбросы вредных газов при разгерметизации оборудования 4. Выделение вредных газов при проведении

	<p>процессов переработки</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Сварка и газовая резка 6. Переработка сыпучих материалов 7. Участки дробления и разлома материалов 8. Заполнение емкостей и резервуаров ЛВЖ и ГЖ 9. Попадание яда в желудочно – кишечный тракт при ошибках в использовании ядовитых жидкостей
4. Термические	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нагретые поверхности технологического оборудования 2. Паропроводы 3. Водопроводы горячей воды 4. Нагретые и расплавленные изделия и заготовки
4. Электрические	<ol style="list-style-type: none"> 1. Электрические сети под высоким напряжением 2. Электроустановки 3. Электропроводы 4. Холодильные установки 5. Криогенные установки
5. Психофизиологические	<ol style="list-style-type: none"> 1. Продолжительная работа в неудобной позе 2. Подъем и переноска тяжестей 3. Ручной труд 4. Умственное перенапряжение 5. Эмоциональные перегрузки